Koordinační situace stavby M 1 : 250



LEGENDA:

- asfaltová vozovka - celá skladba
- sjezdy
- chodníčky
- reliéfní dlažba
- zeleň
- obrubník silniční snížený
- obrubník záhonový

Stávající vedení inženýrských sítí

- vedení NN podzemní
- vedení NN nadzemní
- vodovod
- sdělovací vedení podzemní
- kanalizace
- středotlaký plynovod

Zákres inženýrských sítí je pouze orientační, před započetím prací je třeba dotčená vedení vytýčit a postupovat dle pokynů jejich správců.

Poznámky:
Stávající stav je zakreslen slabě černě.
Světle modrou barvou jsou zakresleny katastrální hranice.
Projektované řešení je zakresleno barevně.

Inplan CZ s.r.o. dopravní stavby městské inženýrství Majakovského 707/29 360 05 Karlovy Vary www.inplan.cz	Zodpovědný projektant: ing. Ota Řezanka	Hlavní projektant: Ing. Ota Řezanka	Stavebník: **Obec Drmoul** Plzeňská 181 354 72 Drmoul
	Projektant: Petr Švorba	Technická kontrola: Ing. Petr Král	
	Zakázka: **Drmoul, rekonstrukce ulice Ke Studánce**		Datum: 08/2014
			Úroveň: PDPS
	Příloha: Koordinační situace stavby		Číslo zakázky: 302014
			Měřítko: 1 : 250
			Číslo přílohy: **A2**

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.